



Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Dinding Drywall / Drywall Construction

BS 476: Part 22 Method for Determination of the Fire Resistance of Non-loadbearing Elements of Construction


Dengan ini diperakui

**UAC BERHAD
(DRYWALL 94MM)**

Beroperasi di
**UAC BERHAD,
LEVEL 10, MENARA UAC,
12 JALAN PJU 7/5,
MUTIARA DAMANSARA,
47800 PETALING JAYA, SELANGOR**

TELAH BERDAFTAR

TEMPOH SAH PERAKUAN : 02/10/2024 HINGGA 01/10/2026



t.t

.....
Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

****Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

(Sijil ini adalah cetakan berkomputer dan tidak memerlukan tandatangan)

No. Fail: **JBPM/IP/RNP:700-7/2/9-490(14)**

No. Siri: **BB/DD/2233/2016(P6)**

Jenis Alat Kelengkapan	: DINDING DRYWALL / DRYWALL CONSTRUCTION
Jenama & Spesifikasi	: Brand: UAC Model: DRYWALL 94MM Type: HOLLOW / ROCKWOOL Tahap Ketahanan Api: 60minit Thickness: 94 Material: <ul style="list-style-type: none">• Type of Material: UAC DRYWALL FIBRE CEMENT BOARD WITH ROCKWOOL INFILLED• Density: 1510.2 kg/m³• Thickness: 94 mm• Others:
	Frame: <ul style="list-style-type: none">• Type of Material: G.I. Steel Channel• Thickness: 0.55 mm• Others: 76mm x 34mm (legs) x 7mm (return)
Tahap Rintangan Api	: Integriti: 60 min Insulasi: 60 min
Nama & Alamat Pengeluar	: UAC BERHAD
No. Laporan Ujian/Tarikh	: 2023FE0447 28/07/2023
Jenis Skim Pensijilan Barangan	: TIADA
No. Skim Pensijilan Barangan	: TIADA
Tempoh Sah Laku	: TIADA
Ulasan Pegawai Proses	: DRYWALL 1 JAM. TIDAK DIBENARKAN SEBAGAI PARTY WALL.
Ulasan Mesyuarat	:
Had Kegunaan	: PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPerti DI LAMPIRAN A2 & A3.

Tempoh sah perakuan: **02/10/2024 hingga 01/10/2026**